



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari
Biblioteca del Patrimoni Cultural

3819

C/Sta. Maria, 1

Aliaga i Rodrigo, Sara



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

INDEX

Introducció

La planificació dels treballs i metodologia

Resultats de la intervenció arqueològica

Conclusions de la intervenció arqueològica

Annex

I

Documentació fotogràfica

INTRODUCCIÓ

Amb motiu de la presentació d'un projecte d'urbanització del solar localitzat al carrer Santa Maria núm. 1 per l'empresa *Finques Sol i Neu* dins de l'espai declarat de Llivia (La Cerdanya), la Comissió de Patrimoni de Girona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya exigí una prospecció arqueològica prèvia a l'inici de les obres per tal d'avaluar la possible afectació arqueològica.

Per tal raó es realitzà l'oportú permís de prospecció per part del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura.

El solar a prospectar havia estat ocupat per una casa que va ser totalment destruïda al 1948 per un gran incendi i des d'aleshores fins avui ha restat abandonada, realitzant-se tan sols tasques de conservació de la façana per qüestions de seguretat vial. La casa havia estat una de les més fortes i importants de la Vila tal i com demostra el que d'ella en resta (annex de documentació fotogràfica). La reestructuració urbanística del carrer i l'estat de conservació de les parets obliga al seu enderroc, però des d'aquí fem una crida per a la salvaguarda dels elements arquitectònics més importants (portal, finestres) que formen part de la història i el paisatge de la Vila.

LA PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I METODOLOGIA

El solar a prospectar és d'uns 600 m² aprox. la major part del qual havia estat ocupat per l'antiga casa i l'era.

La prospecció es va plantejar amb el recolzament d'un obrer i d'una excavadora de petites dimensions (ja que era l'únic mitjà mecànic que passava pel portal) que realitzés sondejos puntuals al solar. L'objectiu era localitzar els nivells geològics originals i documentar possibles nivells arqueològics. Per la qual cosa, la fondària dels sondejos seria variable en funció de la localització d'aquests nivells geològics originals.

Les despeses van anar a càrrec de *Finques Sol i Neu*.

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Es van realitzar quatre sondejos ja que el resultat obtingut en tots ells i la seva distribució ens permetia avaluar amb seguretat l'impacte arqueològic del

projecte d'edificació. Els resultats són els següents.

Sondeig 1

Localització: L'era

Dimensions: 200 cm x 150 cm

Fondària: 100 cm

Resultat: Negatiu

Descripció: La primera capa està formada pel paviment de còdols de l'era. A 1 m de fondària apareix el nivell geològic natural d'argiles de color verd molt humides.

Sondeig 2

Localització: L'era

Dimensions: 200 c m x 120 cm

Fondària: 100 cm

Resultat: Negatiu

Descripció: La primera capa està formada pel paviment de còdols de l'era. A 90 cm de fondària apareix el nivell geològic natural d'argiles de color vermellós i aigua.

Sondeig 3

Localització: La casa.

Dimensions: 230 cm x 115 cm

Fondària: 90 cm

Resultat: Negatiu

Descripció: A 78 cm de fondària apareix el nivell geològic natural d'argiles vermelles i aigua.

Sondeig 4

Localització: La casa.

Dimensions: 180 cm x 120 cm

Fondària: 70 cm

Resultat: Negatiu

Descripció: A 60 cm de fondària apareix el nivell geològic natural d'argiles vermelles i aigua.

CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

El resultat negatiu dels quatre sondejors i les seves característiques demostren que **no existeix una afectació arqueològica**, que el nivell geològic natural apareix per sobre del metre de fondària així com el nivell freàtic.



Dues perspectives del carrer de Sta. Maria amb el que en resta de la casa que ocupava el número 1



Dues perspectives del portal principal de la casa



*Interior del solar i zona a prospectar
*Sondeig 1



*Sondeig 2
*Sondeig 3



*Sondeig 4

*Localització del sondeig 4